

ヒント

<混水量の調整>

混水量とは、焼石膏と水の練り合わせに最適な水分の量を指します。

石膏と水の計量は正確に行ってください 0.1g 単位の秤を使用されることをお勧めします。

数 % を上限に混水量を増減させて好みの作業性を見つけて下さい。

混水量が多過ぎると水と分離します。

<固まる仕組み>

本製品（焼石膏）は二水石膏を焼成して製造します



水と混練することで二水石膏へ戻ります



水を吸収する際に結晶が成長し絡み合うことで固化します

<使用量>

本製品の硬化時間は 11 分と比較的早く硬化します。

慣れるまでは少量でお試し頂き、硬化時間を実感下さい

水に本製品（石膏）を散布投入して下さい。

投入後直ちに攪拌を行って下さい、一定に混ざり粘性が出てきたら型へ流し込んで下さい。